

西政办发〔2023〕24号

**西塞山区人民政府办公室
关于印发西塞山区长江入河排污口整治验收
核查实施方案的通知**

西塞山区工业园区管委会、区城管局、区城建局、区生态环境分局、区农业农村局：

《西塞山区长江入河排污口整治验收核查实施方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

西塞山区长江入河排污口整治验收核查 实 施 方 案

根据《国务院办公厅关于转发生态环境部国家发展改革委长江入河排污口整治行动方案的通知》和湖北省《关于高标准高质量抓好长江入河排污口整治工作的通知》以及《湖北省入河排污口整治验收销号指导意见》的要求，为高标准抓好长江入河排污口整治、切实提升整治质量、确保整治实效特制定本验收核查实施方案，区政府组织排口整治主管部门成立由排口主管部门主要负责人参与的验收核查专班，依据排口整治责任主体提供的书面申请验收表，严格按本方案组织实施排口的验收核查。

一、验收核查范围及目标

排污口整治责任主体认为已经完成整治并提出书面申请验收的入河排污口（包括非排口），每季度不少于总排口的 10%的销号验收工作。

二、排口整治验收标准

生态环境部《入河入海排污口监管管理技术指南整治总则》中《各类入河排污口规范整治完成判定标准》（见附件 1）以及《关于印发黄石市长江入河排污口“一口一策”整治方案的通知》（黄政办发〔2021〕65号）的要求。

三、验收前应具备的条件

（一）整治项目已完工，符合验收标准。应取缔的排口已采

取封堵、清理、关闭等措施；应清理合并的排口应通过实施排污口的清理整合和合并，采取有效处理措施，使合并后的排污口实现污水达标排放，同时需树立标志牌的已完成设置，建立长效监管机制，开展定期巡查；应规范整治的排口，污水得到有效处理，水质监测符合相关标准，同时需树立标志牌的已完成设置，建立长效监管机制，开展定期巡查。

（二）整治前后资料已齐全，具备验收条件。

四、验收核查专班

为确保排口验收核查工作有序进行，特成立验收核查专班，并根据《黄石市长江入河排污口“一口一策”整治方案》（黄政办发〔2021〕65号）确定的主管部门分别成立验收核查小组，负责各自主管的排口的验收核查工作。组成如下：

（一）验收核查专班

主任：刘涛 区政府副区长

（二）主要成员单位

第一核查组长：蔡威 河口镇镇长

第二核查组长：项德馨 区城管局局长

第三核查组长：罗建华 区农业农村局局长

第四核查组长：王然然 区生态环境分局局长

各核查小组人员由各主管部门自行组建，申请销号核查验收佐证材料、核查小组出具的核查意见交由西塞山区环委会办公室。

五、验收程序及核查内容

验收销号工作按照“完成一批、验收一批”的原则分批次逐步推进。其中认定为非排口(见附件 2)的,验收销号也按此程序推进,重点核查是否属于生态环境部明确的非排口类型并提供相关佐证资料。

(一)申请验收。各验收核查小组督促已完成整治的排污口责任主体,在每季度第 2 个月的 5 日前向区政府提交书面申请验收表后,同时开展以整治主管部门牵头的现场验收核查工作。

(二)开展核查。各验收核查小组对照《各类入河排污口规范整治完成判定标准》以及“一口一策”整治方案,对排口整治项目资料进行审查和对现场进行检查,判断排口整治效果。验收核查过程中如发现问题且达不到验收标准时,负责验收核查小组应责成责任主体立即整改,重新申请验收。

(三)申请销号。各验收核查小组对各责任主体提交核查验收申请的排口整治情况进行汇总讨论,出具验收核查意见,并在每季度第 2 个月的 15 日前向区政府报出具各核查小组主要负责同志签字加盖单位公章的验收核查意见。

(四)销号确认。各验收核查小组填写《西塞山区入河排污口整治验收销号申请表》和《西塞山区入河排污口整治申请验收销号的具体清单》和(下称“验收销号申请表”和“具体清单”,见附件),经区主要负责同志签字,并加盖区政府公章后在每季度第 2 个月的月底前提交黄石市入河排污口溯源整治专项整治

领导小组办公室(以下简称市专项办)申请验收销号。

(五)公开公示。待黄石市入河排污口溯源整治专项整治领导小组办公室通过销号确认达到整治要求后,在区政府管网及主流媒体上进行公示(5个工作日),公示期满无异议的由区政府出具公示情况说明,加盖公章。

(六)备案备查。各验收核查小组要在生态环境部入河排污口排查整治系统中上传验收销号信息及佐证资料,便于备查。

六、工作要求

(一)加强组织领导。各责任主体、验收核查小组要提高政治站位,加强组织领导,对申请验收销号的排污口,整改效果必须符合相关法律法规和行业技术规范,切实把好整治与验收关,确保按时保质保量完成任务。

(二)切实压实责任。各责任主体要担负起入河排污口排查整治的第一责任,要追根溯源,完成源头整治,建立长效机制,保持整改成效。各核查小组要履行职责,主动作为,加强对排污口整治、验收销号工作的指导、盯办、核查工作。验收核查专班要持续强化全过程的管理,加强对排污口整治质量、验收销号工作进度及成效的调度督办;对“进度滞后、敷衍应付,浮皮潦草、纸面整改、虚假销号”采取点名通报、约谈、问责等措施,压实工作责任。

联系人：方金水

联系方式：15549421006

邮箱：1394946331@qq.com

- 附件：
1. 西塞山区入河排污口整治验收销号申请表
 2. 西塞山区入河排污口整治申请验收销号的具体清单
 3. 各类入河排污口规范整治完成判定标准
 4. 生态环境部明确的七种非排口情形
 5. 入河排污口整治验收销号流程图
 6. 西塞山区 138 个排口责任清单

西塞山区人民政府办公室

2023 年 10 月 31 日印发

附件 1

各类入河排污口规范整治完成判定标准

排污口一级分类	排污口二级分类	整治完成判定标准
工业排污口	工矿企业排污口	a) 单一排放源入河入海排污口排放的污水中, 污染物浓度不高于其接纳的排污单位污水达标排放浓度限值。多排放源入河入海排污口排放的污水中, 污染物浓度不高于各排污单位最高排放浓度限值。 b) 入河入海排污口排放污水中不应检出其接纳的排污单位工矿企业污水中不包含的污染物种类。 c) 入河排污口所影响的水功能区或考核断面未达标的, 或入海排污口排入的海域海水环境质量超过海域的环境质量目标要求的, 根据受纳水体或水功能区纳污能力、海洋生态环境保护目标、点源排放与面源排放情况等, 明确排污口的入河入海污水排放量及主要污染物最大允许排放浓度、排放总量, 并载入对应排污单位排污许可证。
	工矿企业雨洪排口	a) 不排放工业污水。 b) 初期雨水已根据管理要求收集处理。 c) 工矿企业行业排放标准中有规定雨水排放限值的, 工矿企业雨洪排口相应污染物排放指标应不高于其行业排放标准中的雨水排放限值要求。 d) 排放废水不黑不臭, 其中, 悬浮物 $\leq 50\text{mg/L}$, 溶解氧 $\geq 2\text{mg/L}$, 化学需氧量 $\leq 120\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 8\text{mg/L}$ 。e) 非雨天不排水。
	工业及其他各类园区污水处理厂排污口	a) 单一排放源入河入海排污口排放的污水中, 污染物浓度不高于其接纳的污水处理厂污水达标排放浓度限值。多排放源入河入海排污口排放的污水中, 污染物浓度不高于各污水处理厂最低排放浓度限值。 b) 入河入海排污口排放污水中不应检出工业及其他各类园区污水处理厂接纳的排污单位污水中不包含的污染物种类。 c) 入河排污口所影响的水功能区或考核断面未达标的, 或入海排污口排入的海域海水环境质量超过海域的环境质量目标要求的, 根据受纳水体或水功能区纳污能力、海洋生态环境保护目标、点源排放与面源排放情况等, 明确排污口的入河入海污水排放量及主要污染物最大允许排放浓度、排放总量, 并载入对应排污单位排污许可证。
	工业及其他各类园区污水处理厂雨洪排口	a) 不排放工业污水。 b) 初期雨水已根据管理要求收集处理。 c) 排放废水不黑不臭, 其中, 悬浮物 $\leq 50\text{mg/L}$, 溶解氧 $\geq 2\text{mg/L}$, 化学需氧量 $\leq 120\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 8\text{mg/L}$ 。d) 非雨天不排水。
城镇污水处理厂排污口	城镇污水处理厂排污口	a) 入河入海排污口排放污水中, 污染物浓度不高于其接纳的城镇污水处理厂污水达标排放浓度限值。确有必要由一个入河入海排污口接纳多个城镇污水处理厂污水的, 入河入海排污口排放污水中污染物浓度不高于各污水处理厂最低排放浓度限值要求。 b) 入河入海排污口排放污水中不应检出城镇污水处理厂出厂界排污口中不包含的污染物种类。 c) 入河排污口所影响的水功能区或考核断面未达标的, 或入海排污口排入的海域海水环境质量超过海域的环境质量目标要求的, 根据受纳水体或水功能区纳污能力、海洋生态环境保护目标、点源排放与面源排放情况等, 明确排污口的入河入海污水排放量及主要污染物最大允许排放浓度、排放总量, 并载入对应排污单位排污许可证。

排污口一级分类	排污口二级分类	整治完成判定标准
农业排口	规模化畜禽养殖排污口	单一排放源入河入海排污口排放的污水中，污染物浓度不高于其接纳的畜禽养殖场污水达标排放浓度限值。多排放源入河入海排污口排放的污水中，污染物浓度不高于各畜禽养殖场最高排放浓度限值。
	规模化水产养殖排污口	a) 有规范化的排污口，由责任主体定期开展自行监测。 b) 排放规模化淡水池塘养殖水的入河排污口，其污染物排放浓度限值不高于各地制订的淡水池塘养殖水排放标准要求，尚未制订相关管控要求的地区，其污染物排放浓度限值不高于 GB 8978 中其他排污单位排放标准要求。 c) 排放规模化海水养殖水的入海排污口，其污染物排放浓度限值不高于各地制订的海水养殖水排放浓度限制要求，各地尚未制订的，不高于 GB 8978 中其他排污单位排放标准要求。 d) 地方对规模化水产养殖排污口有更严格排放要求的，从其规定。
其他排口	大中型灌区排口	a) 灌渠不接纳造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业污水。 b) 有规范化的排污口，由责任主体定期开展自行监测。 c) 排放废水不黑不臭，其中，悬浮物 $\leq 50\text{mg/L}$ ，溶解氧 $\geq 2\text{mg/L}$ ，化学需氧量 $\leq 120\text{mg/L}$ ，氨氮 $\leq 8\text{mg/L}$ 。
	港口码头排污口	a) 港口码头各类生产生活污水收集后统一纳入市政管网，由城镇污水处理厂处理，原港口码头排污口取缔销号。 b) 确需保留的，建设规范化的排污口，统一排放生产生活废水，由责任主体定期开展自行监测，场地污水或雨洪水无散排。 c) 排放废水不高于 GB 8978 中其他排污单位排放标准要求。
其他排口	规模以下畜禽养殖排污口	结合黑臭水体整治、消除劣 V 类水体、农村环境综合治理及流域（海湾）环境综合治理等统筹确定整治标准。
	规模以下水产养殖排污口	结合黑臭水体整治、消除劣 V 类水体、农村环境综合治理及流域（海湾）环境综合治理、水产养殖尾水排放相关标准等统筹确定整治标准。
	城镇生活污水散排口	结合黑臭水体整治、消除劣 V 类水体、农村环境综合治理及流域（海湾）环境综合治理等统筹确定整治标准。
	农村污水处理设施排污口	排水不高于各地农村生活污水处理设施水污染物排放标准要求，市县对其有更严格排放要求的，从其规定。
	农村生活污水散排口	结合黑臭水体整治、消除劣 V 类水体、农村环境综合治理及流域（海湾）环境综合治理等统筹确定整治标准。
	城镇雨洪排口	自行确定整治标准，并明确整治期限。应至少达到本标准 8.2.2.2 节要求。

备注：摘自生态环境部《入河入海排污口监督管理技术指南整治总则》。

附件 2

生态环境部明确的七种非排口情形

序号	七种非排口情形
1	一家一户的散排口。
2	农田、鱼塘间连通换水口（非入河）。
3	桥梁、道路、堤坝的纯雨水的管、石缝。
4	取水泵站的进水口。
5	水工构筑物设施，如过水涵洞、拦河坝。
6	天然的地表冲沟、山体渗水。
7	废弃土木设施、废弃的预制管。

附件 3

西塞山区入河排污口整治验收销号申请表

简要描述	本批次申请验收销号的排污口的简要描述(共多少个, 排污口类型情况, 整治成效简要情况)
整治主管部门 意见	简要描述涉及的整治主管部门的现场核查意见(后附每个部门加盖公章的核查意见, 一个部门一份。)
县(市、区) 人民政府意见	签字(盖章) 20 年 月 日


附表 4

西塞山区入河排污口整治申请验收销号的具体清单

整治方案																			县级整治主 管部门现场 核查意见
序号	排口基本信息				排口类型		所属流域	溯源发现的 主要问题	整治 类型	整治目 标	整治措施	标识牌 树立		完成 时限	是否完 成整治	责任 主体	主管 部门		
	正式 命名	正式 编码	经度	纬度	大类	小类						是否 需要	是否 树立						
1																			
2																			

附件 5

入河排污口整治验收销号流程图



附件 6

西塞山区 138 个排口责任清单

序号	所在地 县（市、区）	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
		部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 重点 监管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整治 进展	责任 主体	主管 部门
128	西塞山区	420203013 DEE157849 6872020	黄石市西塞山区农发泵站西侧100米雨洪排口	FA42020 30128YH 00	115.21 11261	30.18 79682 7	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	二级	V类	此排口的排口形式为水泥管道，主要收集周边路面径流雨水，流进合兴港后再汇流进长江	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	定期开展水质监测，加强监管；开展规范化建设，在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	西塞山区管委会	西塞山区管委会
129	西塞山区	420203017 K13157849 5638054	黄石市西塞山区幸福闸排口	FA42020 30129GQ 00	115.19 54021	30.19 68871 4	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	长江	二级	劣V类	此排口为西塞山区幸福闸排口，主要收集张志和大道西南侧山洪水、道路雨水和厂区雨水，以及汛期会汇入游贾湖的湖水，主要问题是山洪泥浆冲刷，导致汛期时水质较为混浊，悬浮物浓度较高	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	开展张志和大道排洪港以及箱涵内的清淤工程；加强对模具企业初期雨水的排放调控和污染防治；定期开展水质监测，加强监管；开展规范化建设，在排污口树立标志牌1套	是	是	是	2021年	是	/	西塞山区管委会	西塞山区农业农村局
130	西塞山区	420203019 ZFC157849 4896942	黄石市西塞山区磁湖污水处理厂其他排口	FA42020 30130QT 00	115.07 5442	30.20 69811 1	其他排口	其他排口	长江	三级		此排口原磁湖污水处理厂厂区雨水排口，现厂区雨水已统一收集至污水处理厂处理，不外排	清理合并	排口已清理合并	此排口已完成清理合并，后期应加强监管，杜绝污水处理厂厂区雨水排入磁湖	否	否	否	2021年	是	/	黄石市排水管理处	黄石市生态环境局西塞山区分局
131	西塞山区（动工）	42020301F EDV157849 8506274	黄石市西塞山区河口镇入韦源河废弃排口	FA42020 30131QT 00	115.23 16752	30.14 58027 8	其他排口	其他排口	长江	二级		此排口原为西塞山区粮管所化粪池排口，现化粪池已废弃，排口仅有雨水排放	取缔	封堵拆除该排口	拆除废弃化粪池，封堵该排口	否	否	否	2022年	是	已完成	西塞山区管委会	西塞山区管委会

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
	县 (市、区)	部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重 点监 管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整 治 进 展	责 任 主 体	主 管 部 门
																	是否 拟树	是否 完成					
132	西塞山区	42020301XN951578498152779	黄石市西塞山区湖北天源模具材料有限公司厂区雨水排口	FA4202030132GY00	115.1882181	30.18796843	工业排污口	厂区雨水排口	长江	三级	IV类	此排口为天源模具厂区雨水排口，有初期雨水沉淀池；厂区生产废水循环利用，不外排	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	加强对初期雨水的排放调控和污染防治；定期开展水质监测，加强监管；开展规范化建设，在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	湖北天源模具有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
133	西塞山区	420203036JHB1578545657998	黄石市西塞山区大冶特殊钢有限公司厂区原1号雨水排口	FA4202030133GY00	115.1371049	30.20161477	工业排污口	厂区雨水排口	长江	二级		此排口已封堵	取缔	排口已封堵	该排口已封堵，后期应加强日常监管，确保无污水排入冶钢港	否	否	否	2021年	是	/	大冶特殊钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
135	西塞山区（动工）	42020303G3VC1574306905338	黄石市西塞山区湖北芳通药业股份有限公司厂区雨水排口	FA4202030135GY00	115.2228467	30.16185223	工业排污口	厂区雨水排口	长江	三级	劣V类	2020年监测数据，本次溯源发现该排口原为湖北芳通药业股份有限公司的雨水排口，目前该企业已拆迁，现场为土石料平整场地，该排口还在，但已无水排放	取缔	封堵拆除该排口	建议进一步封堵该排口	否	否	否	2022年	是	已完成	湖北芳通股份有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
136	西塞山区	42020303JL9R1574393907002	黄石市西塞山区湖北博凯医药科技有限公司生产废水排口	FA4202030136GY00	115.195905	30.19122439	工业排污口	生产废水排口	长江	三级	劣V类	2020年监测数据，本次溯源为博凯医药废水总排口，已接入河西污水处理厂	清理合并	排口已清理合并	该排口已纳入河西污水处理厂，应加强日常监管，确保厂区应急事故池、雨水口、总排口废水全部收集处理，杜绝流入外环境	否	否	否	2021年	是	/	湖北博凯医药有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	排口大类	排口小类	流域	入河方式	水质类别	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
137	西塞山区	42020303SZ3P1574325594362	黄石市西塞山区湖北西塞山发电有限公司1号生产废水排污口	FA4202030137GY00	115.1877945	30.20780779	工业排污口	生产废水排污口	长江	一级	Ⅲ类	此排口直排长江,为西塞山发电厂二期两台机组冷却水排口,排口设置已取得相关批复,有定期监测数据	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	是	是	是	2021年	是	/	湖北西塞山发电有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
138	西塞山区	42020303BUP1574396128518	黄石市西塞山区幸福闸排口	FA4202030138GQ00	115.1953994	30.19688134	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	二级	劣Ⅴ类	本次溯源后监测数据,溯源发现该排口与129号排口为同一排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准	开展张志和大道排洪港以及箱涵内的清淤工程;加强对模具企业初期雨水的排放调控和污染防治;定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	是	否	否	2021年	是	/	西塞山工业园区管委会	西塞山区农业农村局
139	西塞山区	42020301QEV01578497978857	黄石市西塞山区湖北荣盛模具材料有限公司厂区雨水排口	FA4202030139GY00	115.1872923	30.18889537	工业排污口	厂区雨水排口	长江	三级	Ⅳ类	此排口为荣盛模具厂区雨水排口,有初期雨水沉淀池;厂区生产废水循环利用,不外排	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准	加强对初期雨水的排放调控和污染防治;定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2022年	是	已完成	湖北荣盛模具有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
140	西塞山区	42020301GZE01578495692378	黄石市西塞山区河口镇入韦源河1号雨洪排口	FA4202030140YH00	115.2302596	30.14653617	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	二级	Ⅲ类	此排口为雨洪排口,用于排放河口卫生院南侧山体雨洪水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	西塞山工业园区管委会	西塞山区工业园区管委会

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况					整治方案									
		部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重点 监管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整 治 进 展	责任 主体	主管 部门
																	是否 拟树	是否 完成					
141	西塞山区	420203030PG41578540853533	黄石市西塞山区超远模具钢厂西侧150米池塘沟渠排口	FA4202030141G000	115.2210766	30.15747113	其他排口	其他排口	长江	三级	劣V类	2020年监测数据,本次溯源发现该处该区域已被填埋,排口已被废除,填埋区域用于建设滨江二中。附近水域水质清澈无异味。	取缔	排口已取缔	该区域已被填埋,排口已取缔	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区工业园区管委会
142	西塞山区	420203030MTJ1578448391120	黄石市西塞山区夏浴湖出湖2号排口	FA4202030142G000	115.2070331	30.17286565	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	三级		该排口为夏浴湖2号出湖口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	夏浴湖已开展流域生态修复综合治理工程,已完成出入湖水系治理工程	否	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
143	西塞山区	420203010F1S1578494074945	黄石市西塞山区余家山泵站原1号排口	FA4202030143G000	115.237021	30.14920156	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	二级		此排口为原余家山泵站出水口,余家山泵站和鼎丰闸“闸站合一”工程完工后,该排口已废弃	取缔	排口已废弃	建议开展拆除,封堵等取缔措施	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
144	西塞山区	420203030KL01578480195587	黄石市西塞山区湖北高基模具科技有限公司其他排口	FA4202030144QT00FP	115.1871746	30.18217622	非排口	未联入河网小型排口(内部循环)	长江	三级	V类	此排口排入高基模具循环蓄水池,无水系连通	/	非排口	非排口,内部循环	否	否	否	2021年	是	/	湖北高基模具有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
145	西塞山区	420203030B321574318505414	黄石市西塞山区冶钢170厂厂区雨水排口	FA4202030145QT00FP	115.1715466	30.2049737	非排口	未联入河网小型排口(内部循环)	长江	三级		此排口为冶钢170厂区雨水排放口,排入池塘未联入河网	/	非排口	非排口,未联入河网水系	否	否	否	2021年	是	/	湖北新冶钢管厂	黄石市生态环境局西塞山区分局

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
		部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重 点监 管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整 治 进 展	责任 主体	主管 部门
146	西塞山区	42020301C2Z81578494810616	黄石市西塞山区河套镇入韦源河2号雨洪排口	FA4202030146YH00	115.2303107	30.14609434	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	二级		此排口为雨洪排口，用于排放河口卫生院南侧山体雨洪水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准	定期开展水质监测，加强监管；开展规范化建设，在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	西塞山工业园区管委会	西塞山工业园区管委会
147	西塞山区	4202030350A41578550043904	黄石市西塞山区黄家岗河西老路凉山垦区其他排口	FA4202030147QT00	115.2063392	30.18392358	其他排口	其他排口	长江	三级		此排口原为鱼塘换水口，现鱼塘已取缔填埋，排口已取缔，周围已无污染源	清理合并	排口已取缔	夏浴湖已开展流域生态修复综合治理工程，排口已取缔	否	否	否	2021年	是	/	西塞山工业园区管委会	西塞山区农业农村局
148	西塞山区(清淤)	420203011DF31578498328852	黄石市西塞山区张志和大道1号雨洪排口	FA4202030148YH00	115.1865721	30.18966847	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级		此排口为张志和大道的雨洪排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准	清理管道内的淤泥；定期开展水质监测，加强监管；开展规范化建设，在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2022年	是	已完成	西塞山工业园区管委会	西塞山工业园区管委会
149	西塞山区	420203030EM41574257320717	黄石市西塞山区中国海事夏船生活污水排口	FA4202030149GK00	115.1073197	30.20942777	港口码头排污口	生活污水排口	长江	一级		此排口原为夏船生活污水排口，现已取缔，生活污水已收集储存，由吸污船定期接收进行无害化处理	清理合并	排口已取缔	规范船舶污染物转运接收台账；加强监管，杜绝污水直排长江	否	否	否	2021年	是	/	黄石市海事局中事处	黄石市交通运输局
150	西塞山区	42020303B1MF1574391436398	黄石市西塞山区凤波港村一组排水沟渠排口	FA4202030150GQ00	115.2080623	30.18278506	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	三级		此排口原为接收周围居民生活污水和雨水的排水沟，现已完成雨污分流系统，已纳管	清理合并	排口已清理合并	加强监管，确保雨污分流治理达到成效	否	否	否	2021年	是	/	西塞山工业园区管委会	西塞山区农业农村局
151	西塞山区	42020303GE7K1574257260523	黄石市西塞山区长江公安夏船生活污水排口	FA4202030151GK00	115.1054493	30.20941975	港口码头排污口	生活污水排口	长江	一级		此排口原为夏船生活污水排口，现已取缔，生活污水已收集储存，由吸污船定期接收进行无害化处理	清理合并	排口已取缔	规范船舶污染物转运接收台账；加强监管，杜绝污水直排长江	否	否	否	2021年	是	/	长江航运公安局黄石分局	黄石市交通运输局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
	县 (市、区)	部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重点 监管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整 治 进 展	责任 主体	主管 部门
																	是否 拟树	是否 完成					
152	西塞山区	42020303086H1578544344027	黄石市西塞山区大冶特殊钢有限公司厂区原2号雨水排口	FA4202030152GY00	115.148191	30.20215819	工业排污水口	厂区雨水排口	长江	二级		此排口原为大冶特殊钢厂内的雨水排口，后因冶钢港黑臭水体整治工程要求减少厂区内的雨水排口而封堵	清理合并	排口已封堵	该排口已封堵，后期应加强日常监管，确保无污水排入冶钢港	否	否	否	2021年	是	/	大冶特殊钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
153	西塞山区（企业初期雨水沉淀池）	42020301FGL51578497005889	黄石市西塞山区湖北绿创电子有限公司厂区雨水排口	FA4202030153GY00	115.2124836	30.17189485	工业排污水口	厂区雨水排口	长江	三级	III类	此排口为河口中心排洪港夏浴湖出口，污染源为绿创电子厂区雨水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	企业应建设雨污分流管网，修建初期雨水沉淀池；定期开展水质监测，加强监管；开展规范化建设，在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2023年	是	已完成	西塞山区管委会、湖北绿创电子有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
154	西塞山区	42020303HDDQ1574304921789	黄石市西塞山区大冶特殊钢有限公司厂区原3号雨水排口	FA4202030154GY00	115.1309531	30.20273112	工业排污水口	厂区雨水排口	长江	二级		此排口已封堵	取缔	排口已封堵	该排口已封堵，后期应加强日常监管，确保无污水排入冶钢港	否	否	否	2021年	是	/	大冶特殊钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
155	西塞山区	420203017OWF1578498451400	黄石市西塞山区湖北西塞山发电有限公司内部生产废水排污水口	FA4202030155GY00	115.1773639	30.20435863	工业排污水口	生产废水排污水口	长江	三级		此排口所在位置为发电厂内部污水处理站	清理合并	排口已清理合并	企业内污水处理站，不直排环境	否	否	否	2021年	是	/	湖北西塞山发电有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	排口大类	排口小类	流域	入河方式	水质类别	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立 是否拟树	是否完成	完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
156	西塞山区	42020301NJCY1578498208993	黄石市西塞山区王家湾泵站排口	FA4202030156YH00	115.19584	30.19779771	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	二级	II类	此排口为王家湾泵站入风波港排口，泵站主要用途是排涝，进出水管直径65cm，装机460千瓦，设计流量2.3m3/s	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准	定期开展水质监测，加强监管；开展规范化建设，在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业管委会	西塞山区农业农村局
157	西塞山区	42020303Y5XH1578538386411	黄石市西塞山区邮政储蓄银行院内雨洪排口	FA4202030157YH00	115.133415	30.20239272	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	二级		此排口原为冶钢港上的雨污混流排口，现已开展雨污分流整治，污水已纳入污水管网	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准	加强监管，确保雨污分流治理达到成效	否	是	是	2021年	是	/	西塞山区黄思湾街道办事处	西塞山区城管局
158	西塞山区	420203038XTS1578363212040	黄石市西塞山区大冶特殊钢有限公司历史排口	FA4202030158QTFP	115.1487228	30.20621101	非排口	过水设施口	长江	二级		此排口为冶钢闸闸门，过水设施，冶钢港通过266号排口排入长江	/	非排口	非排口，过水设施	否	否	否	2021年	是	/	大冶特殊钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
159	西塞山区	42020303SXXD1578231047815	黄石市西塞山区西塞山工业园区刘家湾东南侧500米沟渠排口	FA4202030159QTFP	115.2452909	30.14454168	非排口	自然地表小型径流(单元)	长江	二级	II类	此排口为韦源河大桥下的雨水冲沟，周围无污染源	/	非排口	非排口-地表小型径流	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业管委会	西塞山区农业农村局
160	西塞山区	42020301P65T1578497570689	黄石市西塞山区夏浴湖出湖1号排口	FA4202030160GQ00	115.2083396	30.17454726	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	三级	IV类	该排口为夏浴湖1号出湖口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准	夏浴湖已开展流域生态修复综合治理工程，已完成出入湖水系治理工程	否	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业管委会	西塞山区农业农村局

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息						排口类型		溯源阶段情况				整治方案									
		部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重点 监管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整 治 进 展	责任 主体	主管 部门
																	是否 拟树	是否 完成					
161	西塞山区	42020303F IK1157424 3218425	黄石市西塞山区大冶特钢有限公司其他排口	FA42020 30161QT FP	115.14 89995	30.20 63633 2	非排口	取水设施口 (只进不出)	长江	二级		此排口为泵站进水口, 非排口	/	非排口	非排口, 取水设施, 只进不出	否	否	否	2021年	是	/	大冶特钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
162	西塞山区(清淤)	42020301R 61A157849 5762933	黄石市西塞山区张志和大道2号雨洪排口	FA42020 30162YH 00	115.18 92231	30.18 71076 8	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级		此排口为张志和大道的雨洪排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	清理管道内的淤泥; 定期开展水质监测, 加强监管; 开展规范化建设, 在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2023年	是	已完成	西塞山区工业管委会	西塞山区工业管委会
163	西塞山区	42020303N MP5157440 3369217	黄石市西塞山区大排山村其他排口	FA42020 30163QT FP	115.18 12281	30.19 29035 5	非排口	未联入河网小型排口 (内部循环)	长江	三级		此排口原为德润工贸厂内循环池, 因冶钢406新焦化项目施工已被填埋。	/	非排口	非排口, 内部循环	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业管委会	黄石市生态环境局西塞山区分局
164	西塞山区	42020303R 3R1157846 5989527	黄石市西塞山区诚宜模具厂后侧西北15米雨洪排口	FA42020 30164YH 00	115.20 5576	30.17 25472 4	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级		排口所在位置原工厂厂房已拆除, 旁边正在修建铁路, 排口已取缔	取缔	排口已取缔	该排口已取缔, 后期应加强日常监管	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业管委会	西塞山区农业农村局
165	西塞山区	420203030 1V9157431 6974436	黄石市西塞山区合兴闸排口	FA42020 30165GQ 00	115.21 31011	30.18 88851 2	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	一级	V类	2020年监测数据, 本次溯源发现该排口与253号排口源头都为合兴港渠内的水, 港渠主要收集附近区域雨水和农村生活污水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	持续开展河西大道排洪港箱涵清淤工作; 加强对振华化工雨水监测数据日常监管; 督促天安管桩开展废水截污和路面清洗工作; 定期开展水质监测, 加强监管; 开展规范化建设, 在排污口树立标志牌1套	是	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业管委会	西塞山区农业农村局

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息				排口类型		溯源阶段情况				整治方案											
		部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重点 监管	标识牌 树立 是否 拟树	是否 完成	完成 时限	是否 完成 整治	整治 进展	责任 主体	主管 部门
166	西塞山区	42020303J7921578449350397	黄石市西塞山区游贾湖两湖联通排口	FA4202030166QTFP	115.1874247	30.19585168	非排口	过水设施口	长江	三级		此排口为游贾湖两湖连通通道	/	非排口	非排口, 过水设施	否	否	否	2021年	是	/	湖北西塞山发电有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
167	西塞山区	42020301C9161578493929375	黄石市西塞山区河口镇入韦源河3号雨洪排口	FA4202030167YH00	115.2316001	30.14563922	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	二级	III类	此排口为雨洪排口, 用于排放山洪水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准	定期开展水质监测, 加强监管; 开展规范化建设, 在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	西塞山工业园区管委会	西塞山工业园区管委会
168	西塞山区	4202030366WB1574411362719	黄石市西塞山区八泉街道废弃排口	FA4202030168QT00	115.1102491	30.2090264	其他排口	其他排口	长江	一级		此排口已封堵, 无排水功能	取缔	排口已封堵	排口已封堵	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区八泉街道办事处	黄石市生态环境局西塞山区分局
169	西塞山区	420203011FOC1578498386586	黄石市西塞山区磁湖污水处理厂排口	FA4202030169SH00	115.0761934	30.20833653	城镇生活污水排口	城镇污水处理设施排口	长江	三级		此排口为磁湖污水处理厂总排口	规范	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A排放标准	强化出水水质在线监测管控; 持续推进污水处理设施服务范围内的污水管网建设、整改及雨污分流改造, 提高片区污水收集率、处理率和稳定的处理效果; 运营单位应当保证处理设施的正常运行和出水水质标准、保证污泥合理处置, 防止造成二次污染	否	是	是	2021年	是	/	黄石市磁湖污水处理厂	黄石市生态环境局西塞山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	排口大类	排口小类	流域	入河方式	水质类别	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立 是否 是否	是否完成	完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
170	西塞山区(中窑湾排口截污纳管)	42020303HX01578298714263	黄石市西塞山区中窑湾排洪港排口	FA4202030170YH00	115.1041304	30.20978299	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	一级	劣V类	2020年监测数据,本次溯源发现该排口主要来水为山洪水和雨水,但混有居民散排生活污水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准	对散排生活污水节点开展有效截污纳管工程;清理中窑港箱涵中的垃圾,持续推进汇水区内城镇生活垃圾集中收集、转运和无害化处理水平;定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	是	是	是	2023年	否	整改中	西塞山区八泉街道办事处	西塞山区城管局
171	西塞山区	42020303SNFF1578303853581	黄石市西塞山区大冶特殊钢有限公司厂区1号雨水排口	FA4202030171GY00	115.1138742	30.20832578	工业排污口	厂区雨水排口	长江	一级		此排口为大冶特殊钢厂保留的雨水排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	大冶特钢有限公司	黄石生态环境局西塞山区分局
172	西塞山区	42020303PZU01574257037587	黄石市西塞山区黄石交通运输综合执法支队四大队趸船生活污水排口	FA4202030172GK00	115.1023152	30.21062357	港口码头排污口	生活污水排口	长江	一级	Ⅳ类	此排口原为趸船生活污水排口,现已取缔,生活污水已收集储存,由吸污船定期接收进行无害化处理	清理合并	排口已取缔	规范船舶污染物转运接收台账;加强监管,杜绝污水直排长江	否	否	否	2021年	是	/	黄石交通运输综合执法支队四大队	黄石交通运输局
173	西塞山区	42020303HPBG1574322770414	黄石市西塞山区石磊山村篮球场旁坑塘水产养殖排口	FA4202030173NY00	115.1733566	30.20651621	农业农村排口	水产养殖排口	长江	三级		此排口位于池塘边,现已封堵	取缔	排口已封堵	建议进一步加强封堵措施	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业管委会	西塞山区农业农村局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	排口大类	排口小类	流域	入河方式	水质类别	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
174	西塞山区	42020303M86X1574386028058	黄石市西塞山区112省道旁50米种植业引水渠排口	FA4202030174QTFP	115.1878713	30.20566729	非排口	自然地表小型径流(单元)	长江	三级		此排口所在位置为江边护地内测的引水渠	/	非排口	非排口,地表小型径流	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
175	西塞山区	4202030384DK1574320984678	黄石市西塞山区周家湾村雨洪排口	FA4202030175QTFP	115.1729658	30.20423922	非排口	未联入河网小型排口(内部循环)	长江	三级		此排口排入池塘未联入河网	/	非排口	非排口,未联入河网水系	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区工业园区管委会
176	西塞山区	420203038D441574387192079	黄石市西塞山区石榴园路1号雨洪排口	FA4202030176YH00	115.1926855	30.20020008	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级	III类	此排口为是黄石大道以西至大排山路口市政雨水排口	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区工业园区管委会
177	西塞山区	42020303QZ051574237150728	黄石市西塞山区大冶特殊钢有限公司厂区原4号雨水排口	FA4202030177GY00	115.1484126	30.20431899	工业排污水口	厂区雨水排口	长江	二级		此排口已封堵	取缔	排口已封堵	该排口已封堵,后期应加强日常监管,确保无污水排入冶钢港	否	否	否	2021年	是	/	大冶特殊钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
179	西塞山区	42020301BXPW1578532997146	黄石市西塞山区鼎丰闸1号排口	FA4202030179GQ00	115.2383569	30.15011457	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	二级	劣Ⅴ类	此排口为鼎丰闸排口,主要作用是泄洪排涝,水源为河西大道排洪港和河口中心排洪港	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	是	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
180	西塞山区	42020303PTOM1574379847023	黄石市西塞山区韦源河入长江排口	FA4202030180GQ00	115.2497211	30.15727773	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	一级	III类	此排口为韦源河入长江排口	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	是	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局

序号	所在地 县 (市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
		部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重点 监管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整治 进展	责任 主体	主管 部门
																	是否 拟树	是否 完成					
181	西塞山区	420203034 GEH157425 6580815	黄石市西塞山区农贸市场其他排口	FA42020 30181QT 00	115.09 59372	30.21 27148 3	其他排口	其他排口	长江	一级		此排口原为农贸市场雨水排口，农贸市场已拆除	取缔	排口已取缔	污染源农贸市场已拆除	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区八泉街道办事处	黄石市生态环境局西塞山区分局
182	西塞山区	420203036 HYX157838 5737911	黄石市西塞山区工业园区余家山泵站排水渠	FA42020 30182GQ 00	115.23 62388	30.15 09501 2	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	三级		此排口为余家山泵站内的区域雨水径流排口	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	定期开展水质监测，加强监管；开展规范化建设，在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
183	西塞山区	420203014 IGS157849 8863309	黄石市西塞山区二岗村农村生活污水排口	FA42020 30183NY 00	115.21 47284	30.17 22346 9	农业农村排口	农村生活污水排口	长江	三级		此排口所在位置居民区已拆迁，排口已被填埋	取缔	排口已取缔	污染源居民区已拆迁	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
184	西塞山区	420203032 4GF157846 7245234	黄石市西塞山区黄石市广发模具材料科技有限公司其他排口	FA42020 30184QT FP	115.19 24655	30.18 01505 2	非排口	未联入河网小型排口(内部循环)	长江	三级	III类	企业内循环冷却池，不外排	/	非排口	非排口，内部循环	否	否	否	2021年	是	/	黄石市广发模具材料有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
186	西塞山区(清淤)	420203014 NSN157849 7508715	黄石市西塞山区张志和大道3号雨洪排口	FA42020 30186YH 00	115.19 10209	30.18 52385 2	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级	劣V类	本次溯源后监测数据，溯源发现该排口主要来水为上游山体的雨水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	清理管道内的淤泥；定期开展水质监测，加强监管；开展规范化建设，在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2023年	是	已完成	西塞山区工业园区管委会	西塞山区工业园区管委会

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
		部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重点 监管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整 治 进 展	责任 主体	主管 部门
																	是否 拟树	是否 完成					
188	西塞山区	42020303EGGK1574234169228	黄石市西塞山区大冶特钢有限公司冶钢泵站排口	FA4202030188GQ00	115.1491352	30.20696739	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	一级		此排口只有在汛期才会排水，长江水位过高时关闭冶钢闸，通过抽水泵将冶钢港内的水抽出，通过188排口排入长江	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	开展规范化建设，在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	大冶特钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
189	西塞山区(清淤)	420203011FP21578498853568	黄石市西塞山区张志和大道排洪渠	FA4202030189GQ00	115.1874643	30.18885277	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	三级	劣V类	本次溯源后监测数据，溯源发现该排口主要为张志和路排洪港内水体汇流口，来源包括周边区域的雨水和厂区雨水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	清理港内淤积的底泥；定期开展水质监测，加强监管；开展规范化建设，在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2023年	是	已完成	西塞山区工业园区管委会	黄石市生态环境局西塞山区分局
190	西塞山区	42020303HH7N1578476501840	黄石市西塞山区夏浴湖北侧10米农村生活污水排口	FA4202030190QTFP	115.2161586	30.16836137	非排口	单独地块散排口(单元)	长江	三级	劣V类	2020年监测数据，本次溯源发现该排口主要来水为少量几户居民的生活污水，监测时无水，未采集到水样	/	非排口	非排口-单独地块散排口	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
191	西塞山区	42020303CE4K1578303715952	黄石市西塞山区冶钢宾馆西北200米外后墙其他排口	FA4202030191QT00	115.1132232	30.20831596	其他排口	其他排口	长江	一级		此排口所在位置为墙上废弃铁管子	取缔	排口已废弃	对废弃管子采取拆除封堵等措施	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区八泉街道办事处	黄石市生态环境局西塞山区分局
192	西塞山区	420203032E11574255342138	黄石市西塞山区港务局码头雨水排口	FA4202030192QTFP	115.0919745	30.21538586	非排口	自然地表小型径流(单元)	长江	一级		此排口为雨洪水冲沟，周围无污染源	/	非排口	非排口，自然地表小型径流	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区八泉街道办事处	黄石市交通运输局

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
		部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重点 监管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整治 进展	责任 主体	主管 部门
193	西塞山区	420203015 XZX157849 9024900	黄石市西塞山区大冶特钢有限公司厂区原5号雨水排口	FA42020 30193QT 00	115.13 71869	30.20 15210 1	其他排口	其他排口	长江	二级		此排口已封堵	取缔	排口已封堵	该排口已封堵,后期应加强日常监管,确保无污水排入冶钢港	否	否	否	2021 年	是	/	大冶特钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
194	西塞山区	42020303Z P7L157855 6659705	黄石市西塞山区鑫材钢有限公司西塞山南100米其他排口	FA42020 30194QT FP	115.21 01067	30.17 50375 1	非排口	自然地表小型径流(单元)	长江	三级	II类	此处排口所在位置周边已无污染源	/	非排口	夏浴湖已开展流域生态修复综合治理工程,原厂房已拆除,此处排口所在位置周边已无污染源,仅有雨水径流	否	否	否	2021 年	是	/	西塞山工业园区管委会	西塞山区农业农村局
195	西塞山区	42020303B H11157432 0009190	黄石市西塞山区黄石市生茂特钢有限公司生活污水排口	FA42020 30195GY 00	115.17 15774	30.20 65940 2	工业排口	生活污水排口	长江	三级		此排口原为生茂特钢澡堂排水管,现已废弃	取缔	排口已废弃	建议进一步加强封堵措施	否	否	否	2021 年	是	/	黄石市生茂特钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
196	西塞山区	420203019 6R3157849 5556368	黄石市西塞山区亿利鑫模具厂其他排口	FA42020 30196QT 00	115.20 95374	30.17 47597 4	其他排口	其他排口	长江	三级		此处排口所在位置原厂房已拆除	取缔	排口已取缔	夏浴湖已开展流域生态修复综合治理工程,厂房已拆除	否	否	否	2021 年	是	/	西塞山工业园区管委会	西塞山区农业农村局
197	西塞山区	42020301B MKG157849 6202133	黄石市西塞山区黄石伏尔泰医药科技有限公司生产废水排口	FA42020 30197GY 00	115.21 93631	30.16 69533 8	工业排口	生产废水排口	长江	三级	劣V类	2020年监测数据,本次溯源发现该排口排口为黄石伏尔泰医药科技有限公司生产废水处理池处理后的尾水排口,排口排水接入市政污水管网,进入河西污水处理厂处理	清理合并	排口已清理合并	排口已纳管,接入河西污水处理厂	否	否	否	2021 年	是	/	黄石伏尔泰医药有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	排口大类	排口小类	流域	入河方式	水质类别	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立 是否拟树	是否完成	完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
198	西塞山区	42020303B9Q41578385557058	黄石市西塞山区湖北西塞山发电有限公司2号生产废水排出口	FA4202030198GY00	115.1850065	30.20836158	工业排出口	生产废水排出口	长江	一级	Ⅲ类	198、200和239为3个并联排口,其中两个是一期机组冷却水,另外一个为厂区雨水和废水总排口,排口设置已取得相关批复,有定期监测数据	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	是	是	是	2021年	是	/	湖北西塞山发电有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
199	西塞山区	42020303UT401574402194515	黄石市西塞山区磁湖步道其他排口	FA4202030199QTFP	115.0747023	30.20888471	非排口	航拍解桥错误	长江	三级		该排口是磁湖景观栈道上预留电力接口井,现已接入电网,预留口已封堵	/	非排口	非排口	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区澄月街道办事处	西塞山区城管局
200	西塞山区	42020303AV0Q1574323770294	黄石市西塞山区湖北西塞山发电有限公司3号生产废水排出口	FA4202030200GY00	115.1852174	30.20848712	工业排出口	生产废水排出口	长江	一级	Ⅲ类	198、200和239为3个并联排口,其中两个是一期机组冷却水,另外一个为厂区雨水和废水总排口,排口设置已取得相关批复,有定期监测数据	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	是	是	是	2021年	是	/	湖北西塞山发电有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
201	西塞山区	42020303K99N1578480312696	黄石市西塞山区湖北高基模具科技有限公司厂区其他排口	FA4202030201QTFP	115.1877873	30.18250998	非排口	未联入河网小型排口(内部循环)	长江	三级	Ⅱ类	此排口排入水体为高基模具循环蓄水池	/	非排口	非排口,内部循环	否	否	否	2021年	是	/	湖北高基模具有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	排口大类	排口小类	流域	入河方式	水质类别	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立 是否拟树	是否完成	完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
202	西塞山区	4202030104G81578494748712	黄石市西塞山区河西污水处理厂排口	FA4202030202SH00	115.2433336	30.15361274	城镇生活污水排口	城镇污水集中处理设施排口	长江	三级	一级A	此排口为河西污水处理厂总排口	规范	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准	强化出水水质在线监测管控;持续推进污水处理设施服务范围内的污水管网建设、整改及雨污分流改造,提高片区污水收集率、处理率和稳定的处理效果;运营单位应当保证处理设施的正常运行和出水水质标准、保证污泥合理处置,防止造成二次污染	是	是	是	2021年	是	/	黄石市西塞山区河西污水处理厂	黄石市生态环境局西塞山区分局
203	西塞山区(纳管)	42020303EB191574322221795	黄石市西塞山区张家湾7组农村生活污水排口	FA4202030203NY00	115.1746588	30.20528316	农业农村排口	农村生活污水排口	长江	三级	IV类	此排口污染源主要为张家湾7组居民生活污水	清理合并	将张家湾7组农村生活污水就近纳入城镇污水管网	将张家湾七组居民生活污水纳入污水管网	否	否	否	2023年	否	未开展	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
204	西塞山区	4202030152AG1578498092985	黄石市西塞山区大冶特钢有限公司其他排口	FA4202030204QTFP	115.120831	30.20221426	非排口	航拍解析错误	长江	三级		排口定位处为企业车间排风口,非排口	/	非排口	非排口,航拍解析错误	否	否	否	2021年	是	/	大冶特钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
205	西塞山区	42020301LSGP1578498272278	黄石市西塞山区黄家岗河西老路南侧100米其他排口	FA4202030205QT00	115.2066803	30.18390547	其他排口	其他排口	长江	三级		此排口已被填埋	取缔	排口已取缔	夏浴湖已开展流域生态修复综合治理工程,排水沟已被填埋	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区工业园区管委会

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
		部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重点 监管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整治 进展	责任 主体	主管 部门
																	是否 拟树	是否 完成					
206	西塞山区	42020303JFXH1578368094351	黄石市西塞山区冶钢港上侧其他排口	FA4202030206QT00	115.1305824	30.20267497	其他排口	其他排口	长江	二级		排口已封堵	取缔	排口已封堵	建议进一步加强封堵措施	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区黄思湾街道办事处	西塞山区城管局
207	西塞山区	420203033JJK1574308131494	黄石市西塞山区金鸡塘西北侧泄洪口	FA4202030207GQ00	115.2207541	30.16201747	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	三级	IV类	此排口河口中心排洪港金鸡塘上游泄洪口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
208	西塞山区	420203030VUK1578555217885	黄石市西塞山区鑫材模具钢有限公司东南20米农村生活污水排出口	FA4202030208NY00	115.2108303	30.17728984	农业农村排出口	农村生活污水排出口	长江	三级		排口已取缔,原污染源厂房已拆除	取缔	排口已取缔	夏浴湖已开展流域生态修复综合治理工程,厂房已拆除	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
209	西塞山区	42020303DJYC1574395373765	黄石市西塞山区风波港入长江排口	FA4202030209GQ00	115.2014883	30.19820489	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	一级	III类	此排口为风波港入长江排口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	是	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
210	西塞山区	42020303P09T1574319520195	黄石市西塞山区张家湾村农村生活污水排出口	FA4202030210QTFP	115.1717213	30.20580154	非排口	未联入河网小型排口(内部循环)	长江	三级	III类	此排口排入池塘未联入河网	/	非排口	非排口,未联入河网水系	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
211	西塞山区	42020303F4H91578554010881	黄石市西塞山区夏浴湖出湖3号排口	FA4202030211GQ00	115.2078313	30.18280448	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	三级	IV类	该排口为夏浴湖3号出湖口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	夏浴湖已开展流域生态修复综合治理工程,已完成出入湖水系治理工程	否	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
	县 (市、区)	部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重 点监 管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整治 进展	责任 主体	主管 部门
																	是否 拟树	是否 完成					
212	西塞山区	42020303G5081574317523405	黄石市西塞山区大冶特殊钢有限公司厂区2号雨水排口	FA4202030212GY00	115.1205888	30.20785599	工业排污水口	厂区雨水排口	长江	一级		此排口为大冶特殊钢厂保留的雨水排口,该排口收集厂区路面初期雨水,一直有泵持续抽到厂区污水处理站处理,但是雨量过大的时候会越过闸门排入长江	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	大冶特钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
213	西塞山区	42020303L2GR1578468743649	黄石市西塞山区湖北加恒实业有限公司其他排口	FA4202030213QTFP	115.2230247	30.16699822	非排口	未联入河网小型排口(内部循环)	长江	三级	劣Ⅴ类	2020年监测数据,本次溯源发现该排口为该排口为湖北加恒实业有限公司消防蓄水池,排口主要收集厂区内经过污水处理车间处理后的生产废水,经过管网输送至蓄水池内,再由水泵抽至加工车间循环使用。蓄水池水质呈现绿色无异味。无外排。	/	非排口	非排口,内部循环	否	否	否	2021年	是	/	湖北加恒实业有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
214	西塞山区	42020301DAS81578497900442	黄石市西塞山区大冶湖泵站其他排口	FA4202030214QTFP	115.2338299	30.14559844	非排口	重复点位	长江	二级		此排口现场溯源无排口,对比排查照片为262排口	/	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准	重复点位,与262为同一排口	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
215	西塞山区	4202030316UP1574232967794	黄石市西塞山区大冶特殊钢有限公司原6号雨水排口	FA4202030215GY00	115.148191	30.20215819	工业排污水口	厂区雨水排口	长江	二级	劣Ⅴ类	此排口已封堵	取缔	排口已封堵	该排口已封堵,后期应加强日常监管,确保无污水排入冶钢港	否	否	否	2021年	是	/	大冶特钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	排口大类	排口小类	流域	入河方式	水质类别	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																	是否拟树	是否完成					
216	西塞山区	42020303G2BQ1578621621030	黄石市西塞山区湖北西塞山发电有限公司灰场泵站排口	FA4202030216GQ00	115.1914753	30.19741632	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	三级	IV类	此排口为灰场泵站排口,抽游贾湖湖水进幸福闸,湖水来源主要是降雨水和山洪水,无厂区雨水。	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	湖北西塞山发电有限公司	西塞山区农业农村局
217	西塞山区	420203017BY91578497641054	黄石市西塞山区中冶特钢库东南50米涵闸排口	FA4202030217GQ00	115.2070669	30.18561238	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	二级	V类	此排口为河西大道箱涵排入合兴闸泄洪口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	持续开展河西大道排洪箱涵清淤工作;定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
218	西塞山区	420203036FBL1578197933936	黄石市西塞山区工业园区长港顺上雨洪排口	FA4202030218QTFP	115.2482876	30.1450772	非排口	自然地表小型径流(单元)	长江	三级		此排口为雨水冲沟	/	非排口	非排口,地表小型径流	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区工业园区管委会
219	西塞山区	42020303K0M11578302829330	黄石市西塞山区大冶特钢有限公司厂区原7号雨水排口	FA4202030219GY00	115.1154258	30.20830165	工业排污口	厂区雨水排口	长江	一级		此排口已封堵	取缔	排口已封堵	该排口已封堵,后期应加强日常监管,确保无污水排入冶钢港	否	否	否	2021年	是	/	大冶特钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
221	西塞山区	420203030G8D1574301428613	黄石市西塞山区金鸡塘东南侧泄洪口	FA4202030221GQ00	115.2231274	30.15959713	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	三级	II类	此排口为河口中心排洪港金鸡塘下游泄洪口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
222	西塞山区(宏雨纳管)	420203010JA91578494958347	黄石市西塞山区宏雨纳管公司厂区雨水排口	FA4202030222GY00	115.2085976	30.1882017	工业排污口	厂区雨水排口	长江	三级	劣V类	2020年监测数据,本次溯源发现该排口为宏雨纳管公司厂区雨水排口	清理合并	将排口接入市政雨水管网	建议清理排口周围垃圾,将此排口接入市政雨水管网	否	否	否	2023年	是	已完成	湖北宏雨纳管有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	排口大类	排口小类	流域	入河方式	水质类别	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
223	西塞山区(已封堵)	420203039BQ61574215507866	黄石市西塞山区黄石市神州建材有限公司厂区雨水排口	FA4202030223GY00	115.2054049	30.1946727	工业排污口	厂区雨水排口	长江	一级	劣V类	2020 监测数据, 溯源发现该排口为黄石市神州建材有限公司初期雨水沉淀池排口, 目前企业已停产	清理合并	将排口接入市政雨水管网	如该企业不再生产, 则应取缔该排口; 如企业复产, 建议将排口接入市政雨水管网	否	否	否	2023年	是	已完成	黄石市神州建材有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
224	西塞山区	42020301LGH11578532754609	黄石市西塞山区鼎丰闸其他排口	FA4202030224QTFP	115.2467585	30.15211207	非排口	重复点位	长江	二级		此排口现场溯源无排口, 对比排查照片为 257 排口	/	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V 类标准	重复点位, 与 257 为同一排口	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业管委会	西塞山区农业农村局
225	西塞山区	42020303UVA51574393665975	黄石市西塞山区湖北振华化学股份有限公司厂区雨水排口	FA4202030225GY00	115.1959623	30.1966956	工业排污口	厂区雨水排口	长江	三级		此排口为振华化工雨水管网, 已接入市政雨水管网	清理合并	排口已清理合并	振华化工雨水管网, 已接入市政雨水管网	否	否	否	2021年	是	/	湖北振华股份有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
226	西塞山区	42020303QHQU1574395913363	黄石市西塞山区华鼎模具钢有限公司其他排口	FA4202030226QTFP	115.2012085	30.17072673	非排口	未联入河网小型排口(内部循环)	长江	三级		此排口排入厂区循环蓄水池, 该厂目前已停产	/	非排口	非排口, 内部循环	否	否	否	2021年	是	/	黄石市华鼎模具有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
227	西塞山区(清淤)	42020301Q87Z1578497309891	黄石市西塞山区张志和大道4号雨水排口	FA4202030227YH00	115.1860386	30.19024598	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级	劣V类	本次溯源后监测数据, 溯源发现该排口主要收集附近山上的雨水和金桥模具厂厂区雨水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V 类标准	清理管道内的淤泥; 定期开展水质监测, 加强监管; 开展规范化建设, 在排污口树立标志牌 1 套	否	是	是	2023年	是	已完成	西塞山区工业管委会、金桥模具材料有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局

序号	所在地 县 (市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
		部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 重点 监管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整治 进展	责任 主体	主管 部门
229	西塞山区	42020303HL4J1574320607462	黄石市西塞山油库1号码头生活污水排出口	FA4202030229GK00	115.1635962	30.2105727	港口码头排出口	生活污水排出口	长江	一级		此排口原为趸船生活污水排口，现已取缔，生活污水已收集储存，由吸污船定期接收进行无害化处理	清理合并	排口已取缔	规范船舶污染物转运接收台账；加强监管，杜绝污水直排长江	否	否	否	2021年	是	/	中国石化销售有限公司	黄石市交通运输局
230	西塞山区	42020303ENIT1574321349544	黄石市西塞山区大冶特殊钢有限公司厂区3号雨水排出口	FA4202030230GY00	115.1314027	30.20698643	工业排出口	厂区雨水排出口	长江	一级		此排口为大冶特殊钢厂保留的雨水排出口，收集厂区净化站（净化抽取长江水）区域雨水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准	定期开展水质监测，加强监管；开展规范化建设，在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	大冶特殊钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
231	西塞山区	420203031JOW1574401627485	黄石市西塞山区宏通禅寺农村生活污水排出口	FA4202030231QTFP	115.1975703	30.19655203	非排出口	单独地块散排口（单元）	长江	三级	Ⅱ类	此排口所在位置污染源仅有寺庙，目前寺庙已废弃	/	非排口	非排口，单独地块散排口	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
232	西塞山区	42020303M21Y1574392330771	黄石市西塞山区湖北振华化学股份有限公司厂区雨水排出口	FA4202030232GY00	115.1975352	30.1978038	工业排出口	厂区雨水排出口	长江	三级		此排口为振华化工雨水管网，已接入市政雨水管网	清理合并	排口已清理合并	振华化工雨水管网，已接入市政雨水管网	否	否	否	2021年	是	/	湖北振华化学股份有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
233	西塞山区	4202030367AN1578385785844	黄石市西塞山区西老路养老院排水沟	FA4202030233GQ00	115.2044547	30.18697335	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	长江	三级		此排口原为养老院排水沟已填埋，目前养老院全部建筑已拆除	取缔	排口已取缔	排口已取缔	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
	县 (市、区)	部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重点 监管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整治 进展	责任 主体	主管 部门
																	是否 拟树	是否 完成					
235	西塞山区	42020303WV301574339130974	黄石市西塞山区金鸡塘出塘口	FA4202030235GQ00	115.2199744	30.15981366	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	三级		此排口为西侧金鸡塘出塘口	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准	开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
236	西塞山区	420203030V41578387201953	黄石市西塞山区湖北顶铭环保材料有限公司其他排口	FA4202030236QTFP	115.2253243	30.16041161	非排口	未联入河网小型排口(内部循环)	长江	三级	Ⅱ类	此排口排入顶铭材料循环水池	/	非排口	非排口,内部循环	否	否	否	2021年	是	/	湖北顶铭环保材料有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
237	西塞山区(城区截污纳管)	42020301EJZQ1578497813706	黄石市西塞山区磁湖社区生活污水排口	FA4202030237SH00	115.0764187	30.20526972	城镇生活污水排口	生活污水排口	长江	三级		溯源发现此排口污水来源于地下下沉导致化粪池水管破裂,污水渗漏出来	清理合并	修复破裂污水管,对散排污水口实施截污纳管	修复因地面下沉导致的破裂化粪池污水管,对散排污水口实施截污纳管	否	否	否	2023年	是	已完成	西塞山区澄月街道办事处	西塞山区城管局
238	西塞山区	420203038RCD1574321773894	黄石市西塞山区张家湾7组池塘其他排口	FA4202030238QT00	115.1739897	30.2050478	其他排口	其他排口	长江	三级		现场溯源未发现排口	取缔	排口已取缔	建议将排口所在位置周围垃圾清理干净	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	黄石市生态环境局西塞山区分局
239	西塞山区	420203037JAH1578385164331	黄石市西塞山区湖北西塞山发电有限公司4号生产废水排口	FA4202030239GY00	115.1850052	30.20835463	工业排口	生产废水排口	长江	一级	Ⅲ类	198、200和239为3个并联排口,其中两个是一期机组冷却水,另外一个为厂区雨水和废水总排口,排口设置已取得相关批复,有定期监测数据	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	是	是	是	2021年	是	/	湖北西塞山发电有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
		部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重点 监管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整治 进展	责任 主体	主管 部门
																	是否 拟树	是否 完成					
240	西塞山区	42020303X91V1574389516713	黄石市西塞山区王家湾泵站排口	FA4202030240QT FP	115.1955524	30.19862716	非排口	重复点位	长江	二级	IV类	此排口现场溯源无排口, 对比排查照片为156排口	/	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	重复点位, 与156为同一排口	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
241	西塞山区(清淤)	42020301C3F1578498959206	黄石市西塞山区张志和大道5号雨水排口	FA4202030241YH00	115.1871458	30.18903538	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级	劣V类	本次溯源后监测数据, 溯源发现该排口为雨水排口, 收集道路上的雨水和附近地表雨水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	清理管道内的淤泥; 定期开展水质监测, 加强监管; 开展规范化建设, 在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2023年	是	已完成	西塞山区工业园区管委会	西塞山区工业园区管委会
242	西塞山区	420203031Y631574308307997	黄石市西塞山区金鸡塘西侧山洪水排口	FA4202030242QT FP	115.2205663	30.16139696	非排口	自然地表小型径流(单元)	长江	三级		此排口为山洪水排口, 周围无污染源	/	非排口	非排口, 地表小型径流	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
243	西塞山区	420203035IDB1574306592766	黄石市西塞山区湖北圆鼎机械设备有限公司其他排口	FA4202030243QT FP	115.1768819	30.20026868	非排口	未联入河网小型排口(内部循环)	长江	三级	劣V类	2020年监测数据, 本次溯源发现该排口为湖北圆鼎机械设备有限公司冷却水, 通过该排口排进池塘, 然后通过水泵抽回反复循环使用	/	非排口	非排口, 内部循环	否	否	否	2021年	是	/	湖北圆鼎机械设备有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
244	西塞山区(动土封堵)	420203037MBW1574404348626	黄石市西塞山区工业园区碎石场其他排口	FA4202030244QT00	115.2204863	30.15409385	其他排口	其他排口	长江	三级		此排口为废弃碎石厂的废弃排口	取缔	排口已废弃	建议进一步开展拆除, 封堵等取缔措施	否	否	否	2022年	是	已完成	西塞山区工业园区管委会	黄石市生态环境局西塞山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	排口大类	排口小类	流域	入河方式	水质类别	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
245	西塞山区	42020303ESC11574300900106	黄石市西塞山区黄石市固体废物管理处1号其他排口	FA4202030245QT00	115.175168	30.19109693	其他排口	其他排口	长江	三级		排口已取缔	取缔	排口已取缔	填埋场正在开展整治工程,排口已被填埋	否	否	否	2021年	是	/	黄石市固体废物管理处	黄石市生态环境局西塞山区分局
246	西塞山区	42020303F7J81574387639861	黄石市西塞山区石榴园路2号雨洪排口	FA4202030246YH00	115.1933169	30.19996118	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级		此排口为是黄石大道上的市政雨水排口	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	西塞山工业园区管委会	西塞山工业园区管委会
247	西塞山区	42020303212B1578307083137	黄石市西塞山区冶钢澄月花苑北门外侧20米雨洪排口	FA4202030247YH00	115.0721466	30.20749619	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级		此排口收集路面、绿化带雨水	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2021年	是	/	西塞山区澄月街道办事处	西塞山区城管局
248	西塞山区	42020303S11B1578472322848	黄石市西塞山区金立机械场有限公司厂区其他排口	FA4202030248QT00	115.2039351	30.18618669	其他排口	其他排口	长江	三级		排口已取缔,原污染源厂房已拆除	取缔	排口已取缔	夏浴湖已开展流域生态修复综合治理工程,厂房已拆除	否	否	否	2021年	是	/	西塞山工业园区管委会	西塞山区农业农村局
249	西塞山区	420203036LHR1578367631989	黄石市西塞山区冶钢厂办公楼北侧30米黄石大道下水渠墙壁其他排口	FA4202030249QT00	115.1308457	30.20264867	其他排口	其他排口	长江	二级		排口已封堵	取缔	排口已封堵	建议进一步加强封堵措施	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区黄思湾街道办事处	西塞山区城管局

序号	所在地 县 (市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
		部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重点 监管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整治 进展	责任 主体	主管 部门
																	是否 拟树	是否 完成					
250	西塞山区	42020301S6DG1578498730450	黄石市西塞山区石龙头村五组排水沟	FA4202030250CQ00	115.2178167	30.16616582	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	三级	IV类	此排口为下垦泵站区域排水沟	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2023年	否	未开展	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
251	西塞山区	42020303BR5A1574256763758	黄石市西塞山区中国渔政黄石渔业生活污水排口	FA4202030251GK00	115.1008463	30.21109122	港口码头排污口	生活污水排口	长江	一级		此排口原为趸船生活污水排口,现已取缔,生活污水已收集储存,由吸污船定期接收进行无害化处理	清理合并	排口已取缔	规范船舶污染物转运接收台账;加强监管,杜绝污水直排长江	否	否	否	2021年	是	/	中国渔政黄石渔业一号	黄石市交通运输局
252	西塞山区	420203013QVN1578494016681	黄石市西塞山区余家山泵站原2号排口	FA4202030252GQ00	115.2348088	30.1505055	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	二级	劣V类	2020年监测数据,本次溯源发现该排口已停用,已无排水功能,排口处池塘水体发绿,水质目测较差	取缔	此排口为原余家山泵站排口	建议将原泵站闸门封堵处垃圾清理干净	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
253	西塞山区	42020303QE0X1574316083424	黄石市西塞山区农场泵站排口	FA4202030253GQ00	115.2129937	30.18862303	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	一级	劣V类	本次溯源后监测数据,溯源发现此排口的排水来自合兴港,收集的污水主要来自附近道路,工厂厂区的雨水,包括附近农田的污水和居民的生活污水	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	是	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
254	西塞山区(动土封堵)	4202030395171578546496777	黄石市西塞山区福尔泰医药科技有限公司后方150米厂区雨水排口	FA4202030254GY00	115.2190047	30.16618896	工业排污口	厂区雨水排口	长江	三级		此排口原为机制砂企业雨水排放口,该企业已停产	取缔	排口已废弃	建议进一步开展拆除,封堵等取缔措施	否	否	否	2022年	是	已完成	西塞山区工业园区管委会	黄石市生态环境局西塞山区分局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	排口大类	排口小类	流域	入河方式	水质类别	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																	是否拟树	是否完成					
255	西塞山区	42020303J0711574308827633	黄石市西塞山区西塞山工业园009乡道雨洪排口	FA4202030255YH00	115.1741998	30.19886357	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级	III类	排口已取缔	取缔	排口已取缔	道路施工,该排口已取缔	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区工业园区管委会
256	西塞山区	42020303UQ281574318820956	黄石市西塞山区德盛环保船基地生活污水排口	FA4202030256GK00	115.1675186	30.21197202	港口码头排污口	生活污水排口	长江	一级	劣V类	2020年监测数据,本次溯源发现该排口已停用,该船上之前有两个排口,一个排放厨房生活污水,一个排放厕所污水,两个排口一年前已封堵。厨房已拆除,厕所改造造成了库房,船上已没有污水排放。	清理合并	排口已取缔	规范船舶污染物转运接收台账;加强监管,杜绝污水直排长江	否	否	否	2021年	是	/	湖北德盛长江水上服务有限公司	西塞山区农业农村局
257	西塞山区	42020301A1TX1578497128918	黄石市西塞山区鼎丰闸2号排口	FA4202030257GQ00	115.2385621	30.15051586	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	二级	III类	此排口为鼎丰闸排口,主要作用是泄洪排涝,水源为河西大道排洪港和河口中心排洪港	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	是	是	是	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
258	西塞山区(清淤)	42020301K9QH1578496111437	黄石市西塞山区张志和大道6号雨水排口	FA4202030258YH00	115.1897082	30.18648831	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	长江	三级		本次溯源后监测数据,溯源发现该排口为雨水排口,收集道路上的雨水和附近地表雨水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	清理管道内的淤泥;定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2023年	是	已完成	西塞山区工业园区管委会	西塞山区工业园区管委会
259	西塞山区	42020303W0TZ1578485698431	黄石市西塞山区石龙头村七组南10米其他排口	FA4202030259QTFP	115.1998438	30.17153634	非排口	取水设施口(只进不出)	长江	三级	II类	此排口所在位置为取水井,非排口	/	非排口	非排口,取水设施	否	否	否	2021年	是	/	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局

序号	所在地 县(市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况					整治方案									
		部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重点 监管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整治 进展	责任 主体	主管 部门
																	是否 拟树	是否 完成					
260	西塞山区	42020301K ELY157849 8800605	黄石市西塞山区金立机械 厂厂区其他 排口	FA42020 30260QT 00	115.20 4115	30.18 59701 6	其他排 口	其他排 口	长江	三级		排口已取缔,原污 染源厂房已拆除	取缔	排口已取缔	夏浴湖已开展流域生 态修复综合治理工程, 厂房已拆除	否	否	否	2021 年	是	/	西塞山 工业园 区管委 会	西塞山 区农业 农村局
261	西塞山区	42020303C H30157438 6381932	黄石市西塞山区湖北振 华化学股份 有限公司厂 区原雨水排 口	FA42020 30261QT FP	115.19 21408	30.19 21155 8	非排口	未联入 河网小型 排口(内部 循环)	长江	三级		此排口收集地下渗 水或者雨水,排水 口将水都收集到一 口井里,井上放了一 个液位计,井里有 一个抽水泵。当 水位达到一定位置 时会井水抽回厂 区利用。	/	非排口	非排口,内部循环	否	否	否	2021 年	是	/	湖北振 华化学 股份有 限公司	黄石生 态环境 局西塞 山区分局
263	西塞山区	420203036 DKJ157431 2372463	黄石市西塞山区袁 仓煤矿雨 洪排口	FA42020 30263YH 00	115.11 21186	30.20 86731 8	城镇雨 洪排口	城镇雨 洪排口	长江	一级		源华煤矿雨洪是收 集叶家塘片区雨水, 山洪水。当长江水 位超过25米时,关 掉闸口,泵站抽水 通过263排口排入 长江,防治内涝。	规范	排水水质稳定达到 《地表水环境质量 标准》 (GB3838-2002)Ⅴ 类标准	定期开展水质监测,加 强监管;开展规范化建 设,在排污口树立标志 牌1套	否	是	是	2021 年	是	/	西塞山 区黄思 湾街道 办事处	西塞山 区城管 局
264	西塞山区	42020303K 5VA157441 5652509	黄石市西塞山区黄石 市固体废物 管理处2号 其他排口	FA42020 30264QT 00	115.17 63815	30.19 01706 8	其他排 口	其他排 口	长江	三级		排口已取缔	取缔	排口已取缔	填埋场正在开展整治 工程,排口已被填埋	否	否	否	2021 年	是	/	黄石市 固体废 弃物管 理处	黄石生 态环境 局西塞 山区分局
265	西塞山区	42020303L 55Z157830 7577241	黄石市西塞山区中 窑湾排洪 港排口	FA42020 30265QT FP	115.10 44967	30.20 96649 5	非排口	重复点 位	长江	一级		溯源发现该排口与 170号排口为同一 排口	/	排水水质稳定达到 《地表水环境质量 标准》 (GB3838-2002)Ⅴ 类标准	重复点位,与170为同 一排口	否	否	否	2021 年	是	/	西塞山 区八泉 街道办 事处	西塞山 区城管 局

序号	所在地	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况					整治方案									
	县(市、区)	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	排口大类	排口小类	流域	入河方式	水质类别	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体	主管部门
																	是否拟树	是否完成					
266	西塞山区	4202030338061574235513813	黄石市西塞山区冶钢闸排口	FA4202030266GQ00	115.1486918	30.20672786	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	一级	IV类	2020年监测数据,本次溯源发现该排口的排水主要包括冶钢港收集雨水及附近的山洪水	规范	排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准	定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	是	是	是	2021年	是	/	西塞山区黄思湾街道办事处	西塞山区农业农村局
267	西塞山区	42020303331V1578479184767	黄石市西塞山区黄石冶钢兴鑫钢渣开发有限公司厂区雨水排口	FA4202030267GY00	115.2079652	30.1876526	工业排污口	厂区雨水排口	长江	三级	劣V类	2020年监测数据,本次溯源发现该排口已废弃,原为黄石冶钢兴鑫钢渣开发有限公司的雨水收集池,目前该企业已关停,雨水收集池也已掩埋,排口已不存在	取缔	排口已废弃	该公司已关停,排口已填埋	否	否	否	2021年	是	/	黄石冶钢兴鑫钢渣开发有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
268	西塞山区(截污纳管)	42020301M1JER1578498664925	黄石市西塞山区中航治库东南100米涵洞排口	FA4202030268GQ00	115.2067929	30.18648378	沟渠、河港(涌)、排干等	沟渠、河港(涌)、排干等	长江	二级		该排口污水来源为刘大棚村村分散排生活污水,通过268排口进入合兴港	清理合并	将农村生活污水就近纳入城镇生活污水管网	建议将刘大棚村农村生活污水就近纳入城镇生活污水管网	否	否	否	2023年	否	未开展	西塞山区工业园区管委会	西塞山区农业农村局
269	西塞山区	42020303G11X1574257099771	黄石市西塞山区长江航道海事船生活污水排口	FA4202030269GK00	115.1034006	30.21034473	港口码头排污口	生活污水排口	长江	一级	劣V类	2020年监测数据,本次溯源发现该排口为西塞山区长江航道海事船生活污水排口,但是该排口污水定期由固定船只接收生活污水,不外排	清理合并	排口已取缔	规范船舶污染物转运接收台账;加强监管,杜绝污水直排长江	否	否	否	2021年	是	/	长江黄石航道处	黄石市交通运输局
270	西塞山区	42020303G1F7K1578365551513	黄石市西塞山区大冶特钢有限公司码头雨水排口	FA4202030270GK00	115.1459563	30.20695954	港口码头排污口	雨水排口	长江	一级		此排口为大冶特殊钢厂码头雨水收集沟,收集至厂区内污水处理站	清理合并	排口已清理合并	码头雨水已收集至污水处理站	否	否	否	2021年	是	/	大冶特钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局

序号	所在地 县 (市、区)	排口基本信息					排口类型		溯源阶段情况				整治方案										
		部清单 编码	正式命名	正式 编码	经度	纬度	排口 大类	排口 小类	流域	入河 方式	水质 类别	溯源发现的主要 问题	整治 类型	整治目标	整治措施	是否 为重 点监 管	标识牌 树立		完成 时限	是否 完成 整治	整治 进展	责任 主体	主管 部门
																	是否 拟树	是否 完成					
271	西塞山区	42020303FTWV1574243968968	黄石市西塞山区大冶特钢有限公司厂区原8号雨水排口	FA4202030271GY00	115.1489445	30.20623342	工业排 污口	厂区雨 水排口	长江	二级		此排口已封堵	取缔	排口已封堵	该排口已封堵,后期应加强日常监管,确保无污水排入冶钢港	否	否	否	2021年	是	/	大冶特钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局
272	西塞山区(清淤)	42020301PS501578496937355	黄石市西塞山区张志和大道7号雨水排口	FA4202030272YH00	115.1907011	30.185522	城镇雨 洪排口	城镇雨 洪排口	长江	三级	劣V类	本次溯源监测数据,溯源发现该排口排水为路面雨水汇流	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	清理管道内的淤泥;定期开展水质监测,加强监管;开展规范化建设,在排污口树立标志牌1套	否	是	是	2023年	是	已完成	西塞山工业园区管委会	西塞山工业园区管委会
273	西塞山区	420203031X601578543113101	黄石市西塞山区工业园区112省道新洲8号楼东北侧200米雨洪排口	FA4202030273QTFP	115.2348868	30.16454691	非排口	单独地 块散排 口(单元)	长江	一级		此排口所在位置为护渔队办公场所,无其他污染源	/	非排口	非排口,单户地块散排口	否	否	否	2021年	是	/	西塞山工业园区管委会	西塞山工业园区管委会

长江入河排污口溯源整治专项审计交办问题清单

序号	问题类别	问题描述	整改措施	完成时限	责任单位	主管部门	备注
1	组织管理不规范	未细化 2023 年入河排污口整治年度计划和重点工作清单。	全面细化 2023 年入河排污口整治年度计划和重点工作清单并印发，压实责任，序时推进整治。	2023 年 10 月底	黄石市生态环境局西塞山区分局	黄石市生态环境局西塞山区分局	
2	标志牌设置不规范	西塞山 138 号幸福闸排口未设置标志牌。	重新树立 1 套标志牌。	2023 年 10 月底	西塞山工业园区管委会	西塞山区农业农村局	
3	标志牌设置不规范	幸福闸泵站排口（部定序号 129），标志牌丢失。	重新树立树立 1 套标志牌。	2023 年 10 月底	西塞山工业园区管委会	西塞山区农业农村局	
4	标志牌设置不规范	湖北振华化学股份有限公司厂区雨水排口 225 号未设置标志牌。	振华化学雨水管网，已接入市政雨水管网，属于清理合并类排口，按规定无需设置标志牌		湖北振华化学股份有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局	无需整改
5	标志牌设置不规范	湖北振华化学股份有限公司厂区雨水排口 232 号未设置标志牌。	振华化学雨水管网，已接入市政雨水管网，属于清理合并类排口，按规定无需设置标志牌。		湖北振华化学股份有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局	无需整改
6	标志牌设置不规范	湖北西塞山发电有限公司 2 号生产废水排污口 198，标志牌丢失。	重新树立树立 1 套标志牌。	2023 年 10 月底	湖北西塞山发电有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局	
7	标志牌设置不规范	湖北西塞山发电有限公司 3 号生产废水排污口（部定序号 200），标志牌丢失。	重新树立树立 1 套标志牌。	2023 年 10 月底	湖北西塞山发电有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局	
8	标志牌设置不规范	湖北西塞山发电有限公司 4 号生产废水排污口（部定序号 239），标志牌丢失。	重新树立树立 1 套标志牌。	2023 年 10 月底	湖北西塞山发电有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局	
9	标志牌设置不规范	张志和大道 2 号雨洪排口（部定序号 162），标志牌丢失。	重新树立树立 1 套标志牌。	2023 年 10 月底	西塞山工业园区管委会	西塞山工业园区管委会	
10	标志牌设置不规范	鼎丰闸 2 号排污口（部定序号 257），标志牌丢失。	重新树立树立 1 套标志牌。	2023 年 12 月底	西塞山工业园区管委会	西塞山区农业农村局	
11	已上报完成实际未取缔	西塞山区大冶特钢厂区原 2 号雨水排口。（部定序号 152），2023 年 5 月 30 日审计组现场踏勘表明，152 号排口有水外排，实际均未拆除封堵，且两处排口墙体有水外渗。	采用水泥重新进行了封堵，已取缔到位。	2023 年 10 月底	大冶特殊钢有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局	

序号	问题类别	问题描述	整改措施	完成时限	责任单位	主管部门	备注
12	已上报完成 实际未取缔	西塞山区大冶特钢厂区原6号雨水排口(部定序号215),215号排口有水外排、实际均未拆除封堵,且两处排口墙体有水外渗。	采用水泥重新进行了封堵,已取缔到位。	2023年10月底	大冶特殊钢有限公司	黄石市生态环境局 西塞山区分局	
13	整治进度 缓慢	西塞山区中窑湾排洪港排口(部定序号170)为直接入江排污口(一级排口),该排口来水主要为山洪水和雨水,混有中窑湾居民散排生活污水,整治责任主体为西塞山区八泉街道办事处,主管部门为西塞山区城市管理执法局。2023年5月15日审计组现场踏勘表明,该排口晴天有废水直接排入长江,水体明显异味。2023年6月8日现场取样检测表明,该点位水质类别劣V类,其中总磷6.16mg/L,超地表水V类限值14.4倍;总氮8.25mg/L,超地表水V类限值3.13倍;氨氮6.78mg/L,超地表水V类限值2.39倍;化学需氧量77mg/L,超地表水V类限值0.93倍。	加速推进中,截至目前已累计投资3396万元,新建污水管网21.12公里,雨水管网3.4公里,污水提升泵站1座,修复混错接点位60处,完成市政缺陷修复6处。 下一步对中窑湾港沿线管网进行系统性排查,摸清底数,并加大与黄石市城发集团沟通协调力度,形成合力,对中窑湾港汇水范围内的所有市政道路、开放式小区区间路雨污混错接点改造,同时将原排查发现的雨水接入污水系统混错接问题进行整改。确保整体工程11月底前完成整改销号。后期将加大沿线商铺监管力度,严禁商铺私排污水行为,并安装摄像头进行实时监管,对仍进行私排的商铺依法依规进行处罚,形成长效管理机制。	2023年12月底	八泉街道	西塞山区城管局 西塞山区城建局	
14	排口整治不 彻底	西塞山区鼎丰闸2号排口(部定序号257),整治责任主体为西塞山工业园区管委会,主管部门为西塞山区农业农村局。2022年4月12日,市专项行动办公室在生态环境部整治系统上报完成整改规范整治资料;2022年6月28日,省专项行动指挥部完成资料审核。2023年5月15日审计组现场踏勘表明,该排口水体有油污、垃圾、漂浮物,水体异味。2023年6月8日现场取样检测表明,该点位水质类别为劣V类,其中总磷2.56mg/L,超地表水V类限值5.4倍;化学需氧量78mg/L,超地表水V类限值0.95倍;总氮3.12mg/L,超地表水V类限值0.56倍;氨氮2.58mg/L,超地表水V类限值0.29倍。	一是由工业园区、农业农村局及生态环境分局联合对鼎丰闸上游进行拉网式排查,重点对丰展五金前段河西大道开展排查,及时修复破损管网,并查明异常水质来源,针对性开展治理。 二是定期组织人与对该排口周边垃圾、漂浮物进行清理打捞。	2023年10月底	西塞山工业园区 管委会	西塞山区农业农村局	

序号	问题类别	问题描述	整改措施	完成时限	责任单位	主管部门	备注
15	排口整治不彻底	西塞山区湖北天源模具材料有限公司厂区雨水排口(部定序号132),整治责任主体为湖北天源模具材料有限公司,主管部门为西塞山区生态环境分局。2022年4月11日,市专项行动办公室在生态环境部整治系统上报完成整改规范整治资料;2022年6月28日,省专项行动指挥部完成资料审核。2023年5月30日审计组现场踏勘表明该排口有废水排出。2023年6月8日现场取样检测表明,该点位水质类别劣V类,其中总磷4.23mg/L,超地表水V类限值9.58倍;化学需氧量49mg/L,超地表水V类限值0.23倍。	超标原因为湖北天源模具有限公司门卫室生活污水错接至雨水管网,督促企业排查厂区内雨污管网,对错接、漏接管网立即改正。	2023年10月底	湖北天源模具材料有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局	
16	排口整治不彻底	西塞山区河口镇入韦源口镇河1号雨洪排口(部定序号140),整治责任主体和主管部门均为西塞山工业园区管委会。2022年4月11日,市专项行动办公室在生态环境部整治系统上报完成整改规范整治资料;2022年6月28日,省专项行动指挥部完成资料审核。2023年5月18日审计组现场踏勘发现沟渠通道内有油脂漂浮物、黑色淤泥,伴有异味,河堤周边堆放大量生活垃圾。	组织人员定期对通道内有油脂漂浮物、黑色淤泥进行清理、打捞,对河堤周边生活垃圾进行清扫。	2023年10月底	西塞山工业园区管委会	西塞山工业园区管委会	
17	排口未纳入整治范围	西塞山区张志和大道湖北川冶新材料有限公司有1个未纳入整治的入河排污口,晴天有水排出。2023年6月8日现场取样检测表明,该点位水质类别劣V类,其中总磷4.18mg/L,超地表水V类限9.45倍;总氮3.89mg/L,超地表水V类限值0.95倍。	要求企业进行改造并合并为一个,后期纳入日常监管并开展监测。	2023年10月底	湖北川冶新材料有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局	
18	排口未纳入整治范围	西塞山区张志和大道3号雨洪排口(部定序号186)附近,有2个未纳入整治的入河排污口,晴天无水外排。	要求企业进行改造并合并为一个,后期纳入日常监管并开展监测。	2023年10月底	湖北川冶新材料有限公司	黄石市生态环境局西塞山区分局	